

晋罗安委〔2023〕8号

# 罗山街道安全生产委员会关于印发罗山街道 工贸行业重大事故隐患专项排查整治 2023 行动实施方案的通知

各社区、街道安委会各成员单位：

现将《罗山街道工贸行业重大事故隐患专项整治 2023 行动实施方案》印发给你们，请结合实际认真抓好落实。

罗山街道安全生产委员会

2023 年 6 月 1 日

# 罗山街道工贸行业重大事故隐患专项 排查整治 2023 行动实施方案

为认真贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于安全生产重要指示精神，按照《晋江市安全生产委员会关于印发晋江重大事故隐患专项排查整治 2023 行动总体方案的通知》要求，从即日起在全街道开展工贸行业重大事故隐患专项排查整治 2023 行动（以下简称专项行动），具体实施方案如下：

## 一、工作目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚持人民至上、生命至上，坚持安全第一、预防为主，按照应急管理部执法工贸局、省应急厅、泉州应急局和我市重大事故隐患专项排查整治 2023 行动总体方案要求，深入开展工贸行业重大事故隐患专项排查整治，强化事故导向，聚焦可能导致群死群伤的设施设备故障、非法违规行为、安全管理缺陷等重大事故隐患，以宣传警示先行、标准化提升推动、执法约束保障的总体思路，突出冶金、有色、建材、机械铸造、纺织、涉氨制冷企业及涉粉作业 10 人以上粉尘涉爆和有限空间轻工重点企业等重点行业领域重大事故隐患和上述重点监管企业管理类重大事故隐患，督促各工贸企业主要负责人履行 6 项重点职责，全面排查与整改各类事故隐患，最大限度减少事故发生，坚决遏制一般及以上事故发生。

## 二、专项行动重点整治范围和事项

专项行动的重点整治范围和事项是全街道工贸行业冶金、有色、建材、机械铸造、纺织、涉氨制冷企业及涉粉作业 10 人以上粉尘涉爆和有限空间轻工重点企业，以及上述企业第一责任人履职 6 项 23 条重点整治事项、管理类 3 项重点整治事项、52 项重大事故隐患。各社区、街道安委会各有关部门要对重点整治范围内的工贸企业进行严格执法检查；对其他工贸企业要对照工贸企业第一责任人履职 6 项重点整治事项、《工贸企业重大事故隐患判定标准》开展整治和“双随机”抽查。企业的重点整治事项标准如下：

### （一）工贸企业第一责任人履职重点整治事项

重点围绕企业主要负责人履职 6 项 23 条具体内容：

1. 是否组织本企业重大事故隐患排查整治。①未学习研究《工贸行业重大事故隐患判定标准》（应急部令第 10 号，以下简称《判定标准》）；②未组织研究部署开展对标对表自查自改；③未组织建立企业重大事故隐患台账清单，实行闭环管理；④发现隐患能立即整改的，未迅速整改；⑤需要一定时间整改的，未明确责任人、措施、资金、期限和应急预案，并按分级属地原则向负有安全监管职责的有关部门报告；⑥未及时吸取专项行动期间国内外发生的典型事故教训，迅速组织排查整治本企业同类事故隐患；⑦专项行动期间，主要负责人未每季度带队对本单位重大事故隐患排查整治情况至少开展 1 次检查

(金属冶炼企业未每月至少开展 1 次检查)。

**2. 是否按照“3456”工作法要求开展安全生产标准化提升专项行动。**①未结合实际建立本企业的“检查清单”(含重大事故隐患),并按照“检查清单”开展隐患排查治理,形成“隐患清单”和“整改清单”;②未按照红色(重大)风险、橙色(较大)风险、黄色(一般)风险、蓝色(低)风险进行“四色”安全风险辨识,并实行安全风险动态管理;③未运用整理、整顿、清扫、清洁、素养“5S”管理法,推动生产现场员工自主管理、自我控制;④未运用“六有”模式(车间地上有标线、设备有铭牌、岗位有警示、作业有指令、管线有流向标、重要阀门或开关有挂牌)实现生产现场可视化管理;⑤未建立健全全员安全生产岗位责任制,明确从主要负责人到一线从业人员(包括劳务派遣人员、实习生等)的安全生产岗位责任;⑥未对新入职(转岗)员工开展“三级”安全教育培训并如实记录培训情况。

**3. 是否发挥管理团队和专家作用。**①未突出管理团队安全责任落实,组织制定企业各分管负责人安全生产职责清单和本次专项行动工作清单;②未按规定设置安全生产管理机构或者配备专兼职安全生产管理人员;③未根据需要聘请本行业领域安全生产专家强化技术指导,精准查找重大事故隐患、科学治理重大事故隐患,提高隐患排查和整改的质量。

**4. 是否组织对动火等危险作业开展排查整治。**①未吸取近期违规动火引发的重特大事故教训,组织开展 1 次全员安全

警示教育活动；②未严格履行电气焊等动火作业审批手续，督促作业人员严格遵守消防安全操作规程，明确现场监护人员，严格落实消防安全措施检查和作业过程监督；③未组织对电气焊设备进行全面安全检查，带病作业，使用淘汰或危及安全的电气焊设备；④未组织对动火等危险作业人员以及易产生重大事故隐患的其他关键岗位人员落实岗位责任情况进行1次全面排查，聘用和招请未经安全培训合格、未取得相关证书的人员在特种作业岗位上岗作业，未明确“谁招请无证人员，谁负责任”的管理制度。

#### **5. 是否组织对外包外租等生产经营活动开展排查整治。**

①未对本企业生产经营项目和场所外包外租（包括委托、合作等类似方式）情况组织开展1次全面排查，未重点检查是否存在承包承租方不具备安全生产条件或者相应资质以及双方未签订安全生产协议、安全生产管理职责不清等问题；②未将外包外租（包括厂中厂、有限空间作业、高处作业等）生产经营活动纳入本企业安全生产管理体系进行统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题及时督促整改。

**6. 是否组织开展事故应急救援演练活动。**未结合实际编制应急预案，并根据本行业领域事故特点，每年至少组织开展1次事故应急救援预案演练（金属冶炼企业每半年至少1次），让全体从业人员主动落实安全生产岗位责任，熟知安全逃生出口（或避灾路线）以及事故应急救援常识，切实提高从业人员

应急避险意识。

## **(二) 工贸企业管理类重点整治事项**

1. 企业未对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，或者未定期进行安全检查。

2. 特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业。

3. 金属冶炼企业主要负责人、安全生产管理人员未按照规定经考核合格。

## **(三) 建材企业重点整治事项**

1. 煤磨袋式收尘器、煤粉仓未设置温度和固定式一氧化碳浓度监测报警装置，或者未设置气体灭火装置。

2. 筒型储库人工清库作业未落实清库方案中防止高处坠落、坍塌等安全措施。

3. 水泥企业电石渣原料筒型储库未设置固定式可燃气体浓度监测报警装置，或者监测报警装置未与事故通风装置连锁。

4. 进入筒型储库、焙烧窑、预热器旋风筒、分解炉、竖炉、篦冷机、磨机、破碎机前，未对可能意外启动的设备和涌入的物料、高温气体、有毒有害气体等采取隔离措施，或者未落实防止高处坠落、坍塌等安全措施。

5. 采用预混燃烧方式的燃气窑炉（热发生炉煤气窑炉除外）的燃气总管未设置管道压力监测报警装置，或者监测报警

装置未与紧急自动切断装置联锁。

6. 制氢站、氮氢保护气体配气间、燃气配气间等 3 类场所未设置固定式可燃气体浓度监测报警装置。

7. 电熔制品电炉的水冷设备失效。

8. 玻璃窑炉、玻璃锡槽等设备未设置水冷和风冷保护系统的监测报警装置。

#### **(四) 机械企业重点整治事项**

1. 会议室、活动室、休息室、更衣室、交接班室等 5 类人员聚集场所设置在熔融金属吊运跨或者浇注跨的地坪区域内。

2. 铸造用熔炼炉、精炼炉、保温炉未设置紧急排放和应急储存设施。

3. 生产期间铸造用熔炼炉、精炼炉、保温炉的炉底、炉坑和事故坑，以及熔融金属泄漏、喷溅影响范围内的炉前平台、炉基区域、造型地坑、浇注作业坑和熔融金属转运通道等 8 类区域存在积水。

4. 铸造用熔炼炉、精炼炉、压铸机、氧枪的冷却水系统未设置出水温度、进出水流量差监测报警装置，或者监测报警装置未与熔融金属加热、输送控制系统联锁。

5. 使用煤气（天然气）的燃烧装置的燃气总管未设置管道压力监测报警装置，或者监测报警装置未与紧急自动切断装置联锁，或者燃烧装置未设置火焰监测和熄火保护系统。

6. 使用可燃性有机溶剂清洗设备设施、工装器具、地面时，未采取防止可燃气体在周边密闭或者半密闭空间内积聚措施。

7. 使用非水性漆的调漆间、喷漆室未设置固定式可燃气体浓度监测报警装置或者通风设施。

### **(五) 纺织企业重点整治事项**

1. 纱、线、织物加工的烧毛、开幅、烘干等热定型工艺的汽化室、燃气贮罐、储油罐、热媒炉，未与生产加工等人员聚集场所隔开或者单独设置。

2. 保险粉、双氧水、次氯酸钠、亚氯酸钠、雕白粉（吊白块）与禁忌物料混合储存，或者保险粉储存场所未采取防水防潮措施。

### **(六) 使用液氮制冷的工贸企业重点整治事项**

1. 包装、分割、产品整理场所的空调系统采用氨直接蒸发制冷。

2. 快速冻结装置未设置在单独的作业间内，或者快速冻结装置作业间内作业人员数量超过9人。

### **(七) 存在粉尘爆炸危险的工贸企业重点整治事项**

1. 粉尘爆炸危险场所设置在非框架结构的多层建(构)筑物内，或者粉尘爆炸危险场所内设有员工宿舍、会议室、办公室、休息室等人员聚集场所。

2. 不同类别的可燃性粉尘、可燃性粉尘与可燃气体等易



加剧爆炸危险的介质共用一套除尘系统，或者不同建（构）筑物、不同防火分区共用一套除尘系统、除尘系统互联互通。

3. 干式除尘系统未采取泄爆、惰化、抑爆等任一种爆炸防控措施。

4. 铝镁等金属粉尘除尘系统采用正压除尘方式，或者其他可燃性粉尘除尘系统采用正压吹送粉尘时，未采取火花探测消除等防范点燃源措施。

5. 除尘系统采用重力沉降室除尘，或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风道。

6. 铝镁等金属粉尘、木质粉尘的干式除尘系统未设置锁气卸灰装置。

7. 除尘器、收尘仓等划分为 20 区的粉尘爆炸危险场所电气设备不符合防爆要求。

8. 粉碎、研磨、造粒等易产生机械点燃源的工艺设备前，未设置铁、石等杂物去除装置，或者木制品加工企业与砂光机连接的风管未设置火花探测消除装置。

9. 遇湿自燃金属粉尘收集、堆放、储存场所未采取通风等防止氢气积聚措施，或者干式收集、堆放、储存场所未采取防水、防潮措施。

10. 未落实粉尘清理制度，造成作业现场积尘严重。

**（八）存在硫化氢、一氧化碳等中毒风险的有限空间作业工贸企业重点整治事项**

1. 未对有限空间进行辨识、建立安全管理台账，并且未设置明显的安全警示标志。

2. 未落实有限空间作业审批，或者未执行“先通风、再检测、后作业”要求，或者作业现场未设置监护人员。

重点整治事项还包括上述所列情形中直接关系生产安全的监控、报警、防护等设施、设备、装置失效或者无效的情形。

### 三、工作安排

专项行动分四个阶段，请各社区、街道安委会各有关部门和企业按照各阶段工作重点有序压茬推进。

**（一）动员部署阶段（2023年5月30日前）。**各社区、街道安委会各有关部门要组织专家研究和解读《判定标准》，召开专题会议动员部署。

**（二）企业自查自改自报和帮扶指导阶段（2023年7月5日前）。**企业认真开展自查自改，建立安全生产重大事故隐患台账，发现重大隐患的，要及时建档并报属地社区及街道安办。再由安办汇总上报市应急局，同时市局将开展对重点地区和重点企业的帮扶，并组织开展专题培训。

**（三）属地专项执法检查阶段（2023年11月5日前）。**各社区、街道安委会各有关部门要突出重点整治范围和事项，深入企业、一线开展精准执法检查，严查各类非法违法和违规违章行为。对企业自查查出的重大事故隐患，已按规定报告并正在采取有效措施消除的，依法不予行政处罚；对排查整治不力

导致重大事故隐患依然存在或发生事故的，要结合安全生产和谐共治执法年活动，依法对企业和企业主要负责人进行查处。通过严格的执法处罚，强化政企互信，推动企业真查真改并按规定主动报告重大事故隐患。

**（四）巩固提升阶段（2023年12月20日前）。**各社区、街道安委会各有关部门要梳理好经验、好做法，积极推动互学互鉴，不断完善安全生产制度措施，健全完善长效工作机制。

#### **四、工作要求**

**（一）加强组织领导。**各社区要立即将本方案传达至辖区内所有工贸企业，并以此次专项行动为契机，进一步核实和完善辖区内工贸行业冶金、有色、建材、机械铸造、纺织、涉氨制冷企业及涉粉作业10人以上粉尘涉爆和有限空间轻工重点企业台账，并上报街道安办进行更新。要协同有关部门继续开展工贸行业电气焊作业和劳动密集型工业企业安全出口专项执法检查，做好有限空间辨识确认工作，重点筛查每个有限空间可能存在的危险有害因素，强化现场安全管理，结合有限空间轻工重点企业专家指导服务等重点工作安排，做好统筹协调，周密部署专项行动。

**（二）压紧压实责任。**要充分发挥社区作用，将责任压实到最小单元，建立安全监管执法责任倒查机制，充分运用通报约谈、警示提醒等方式，对排查整治不力的严肃指出存在的突出问题，压紧压实责任。

**（三）深化宣传引导。**要坚持正面宣传和反面警示曝光相结合，充分发挥传统媒体和新媒体作用，从多角度、多方位、多层次宣传开展专项行动的重要性和积极作用，营造浓厚的舆论氛围。要集中曝光一批自查“走过场”、重大事故隐患久拖难改的企业，以及依法对企业及其主要负责人进行处罚的典型执法案例，强化教育引导和警示震慑作用。

**（四）强化报送材料。**请各社区于5月份开始每月24日前汇总报送本地区专项行动调度进展表（见附件1）和专项行动执法检查问题隐患汇总表（见附件2），并于12月1日前报送专项行动工作总结。

附件：1. 专项行动进展调度表

2. 专项行动执法检查问题隐患汇总表

## 附件 1

## 专项行动进展情况调度表

\_\_\_\_\_社区

时间： 2023 年 月 日

总体情况	1	企业自查发现的重大事故隐患（个）		2	企业自查发现重大事故隐患中已完成整改的（个）	
	3	检查发现的重大事故隐患（个）		4	检查发现重大事故隐患中已完成整改的（个）	
	5	政府挂牌督办的重大事故隐患（个）		6	挂牌督办重大事故隐患中已完成整改的（个）	
对企业自查自改进行抽查检查情况	1	抽查检查的企业总数（家）		2	企业主要负责人未按要求亲自研究排查整治工作（家）	
	3	企业主要负责人未带队检查（家）		4	企业未制定分管负责人职责清单（家）	
	5	企业未依法建立安全管理机构和配足安全管理人员（家）		6	电焊等特种作业岗位人员无证上岗作业（家）	
	7	外包外租安全管理混乱（家）		8	未按规定开展应急演练、员工不熟悉逃生出口（家）	
精准严格执法情况	1	帮扶指导网格（个次）		2	帮扶指导重点企业（家次）	
	3	行政处罚（次，万元）		4	企业和企业主要负责人“一案双罚”（次）	
	5	移送司法机关（人）		6	责令停产整顿（家）	
	7	曝光、约谈、联合惩戒企业（家）		8	公布典型执法案例（个） 其中危险作业罪案例（个）	
	9	责任倒查追责问责（人）		10	约谈通报（次）	

附件 2

## 专项行动执法检查问题隐患汇总表

\_\_\_\_\_社区

时间：2023 年    月    日

项 目	企业总数	已检查企业 总数	发现问题 隐患总数	已整改问题隐 患总数	其中重大 隐患总数	重大隐患已 整改总数	备注
冶金企业							
有色企业							
建材企业							
机械铸造企业							
纺织企业							
涉氨制冷企业							
涉粉作业 10 人以上 粉尘涉爆企业							
有限空间作业轻工 重点企业							
上述之外的其他工 贸行业企业							

**统计范围：**工贸企业第一责任人履职五项重点整治事项、工贸企业管理类三项重点整治事项，以及《判定标准》中冶金等七行业、粉尘涉爆等三个专项重大事故隐患。

